


19 213 BK0 TALENTOFILL SYSTÈME DE REMPLISSAGE, DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN POUR BAIGNOIRES



DESCRIPTION DU PRODUIT

- à combiner impérativement avec :
- F1
- constitué de :
- - rosace avec manche de levier en métal
- - mousseurs
- - commande de vidage
- accessoires de montage
- à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000



19 213 BK0 TALENTOFILL SYSTÈME DE REMPLISSAGE, DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN POUR BAIGNOIRES

PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2002 – maintenant

1: Partie d'entrée avec mousseur (Numéro de commande 28963000)

2: Clapet de vidage (Numéro de commande 06625000)

