


30 294 DC0 ESSENCE MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, avril 2015 – mai 2022

1: Levier (Numéro de commande 46927DC0)

2: Cartouche

(Numéro de commande 46963000)

3: Douchette extractible (Numéro de commande 46965DC0)

3.1: Brise-jet (Numéro de commande 48347000)

4: Flexible (Numéro de commande 46964KK0)

5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

6: Filtre (Numéro de commande 0676800M)

7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)

8: Assemblage de fixation de la tige

(Numéro de commande 48384000)