


31 168 000 **EXQUISIT LINE MÉLANGEUR ÉVIER**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- Croisillons Treflor
- bec mobile
- équipé d'un mousseur
- raccords S
- finition GROHE Long-Life



31 168 000 EXQUISIT LINE MÉLANGEUR ÉVIER

PIÈCES DE RECHANGE, janvier 1981 – maintenant

- 1: Tête long-life 1/2" (Numéro de commande 11086000)
 - 1.1: Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge (Numéro de commande 45124000)
 - 1.1.1: Fixation de la poignée (Numéro de commande 45123000)
 - 1.1.1.1: Insert encliquetable (Numéro de commande 0538600M)
 - 1.2: Tête long-life 1/2" (Numéro de commande 07146000)
 - 1.2.1: Joint torique 6 x 2 (Numéro de commande 0128300M)
 - 1.2.2: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)
 - 1.2.3: Joint 1/2" (Numéro de commande 0529100M)
 - 2: Ecrou chromé avec partie fileté (Numéro de commande 45040000)
 - 2.1: Joint torique 15 x 2 (Numéro de commande 0311900M)
 - 3: Raccord S 1/2x3/4 (Numéro de commande 12006000)
 - 3.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 0138600M)
 - 3.2: Rosace (Numéro de commande 0221000M)
 - 4: Bec tubulaire (Numéro de commande 13070000)
 - 4.1: Mousseur (Numéro de commande 13928000)
 - 4.1.1: Jeu pour mousseur M22+M24x1 (Numéro de commande 45002000)
 - 4.2: Fixation de bec 3/4 jusqu'en 95 (Numéro de commande 45006000)
 - 4.2.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)
 - 4.2: Fixation de bec M22x1 depuis 95 (Numéro de commande 45499000)
 - 4.2.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)
 - 5: Rallonge 3/4" 20 mm (Numéro de commande 0713000M)*
- * Accessoires optionnels

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.