


31 379 000 K7 MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, août 2016 – maintenant

- 1: Levier (Numéro de commande 46729000)
 - 2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46116000)
 - 3: Accordement à vis (Numéro de commande 46460000)
 - 4: Cartouche (Numéro de commande 46374000)
 - 5: Douchette extractible (Numéro de commande 46731000)
 - 5.1: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
 - 5.2: Mousseur (Numéro de commande 46711000)
 - 6: Flexible (Numéro de commande 46871000)
 - 7: Ressort (Numéro de commande 46873SD0)
 - 8: Support douchette extractible (Numéro de commande 46734000)
 - 9: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46671000)
 - 10: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*
 - 11: Clef platte SW 46 mm à 6 pans (Numéro de commande 19017000)*
- * Accessoires optionels