

## 32 168 000 MINTA MITIGEUR ÉVIER

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

### PIÈCES DE RECHANGE, avril 2024 – maintenant

1: Levier (Numéro de commande 46015000)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025000)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Douchette extractible (Numéro de commande 46858000)

4.1: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

4.2: Mousseur (Numéro de commande 13967000)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345000)

6: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)


7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)

8: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)\*

\* Accessoires optionels

\* Accessoires optionels

## 32 168 000 MINTA MITIGEUR ÉVIER



### PIÈCES DE RECHANGE, octobre 2015 – novembre 2019

1: Levier (Numéro de commande 46015000)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025000)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Bec extractible (Numéro de commande 46590000)

4.1: Mousseur (Numéro de commande 13967000)

4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345000)

6: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)

7: Levier (Numéro de commande 40684000)\*

8: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)\*

\* Accessoires optionnels

[illegible]

1: Levier (Numéro de commande 46015000)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de co

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025000)

### 3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Bec extractible (Numéro de commande 46590000)

4.1: Mousseur (Numéro de commande 13967000)

#### 4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345 000)

6: Ressort de rappel (Numéro de commande 07240000)