

32 168 DC0 MINTA MITIGEUR ÉVIER

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

PIÈCES DE RECHANGE, avril 2024 – maintenant

1: Levier (Numéro de commande 46015DC0)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025DC0)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Douchette extractible (Numéro de commande 46858DC0)

4.1: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

4.2: Mousseur (Numéro de commande 13967DC0)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345000)


6: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)

7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)

8: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)*

* Accessoires optionels

32 168 DC0 MINTA MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, novembre 2019 – avril 2024

1: Levier (Numéro de commande 46015DC0)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025DC0)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Douchette extractible (Numéro de commande 46858DC0)

4.1: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

4.2: Mousseur (Numéro de commande 13967DC0)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345000)

6: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)


7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)

8: Levier (Numéro de commande 40684000)*

9: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)*

* Accessoires optionels

32 168 DC0 MINTA MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, octobre 2015 – novembre 2019

1: Levier (Numéro de commande 46015DC0)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025DC0)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Bec extractible (Numéro de commande 46590DC0)

4.1: Mousseur (Numéro de commande 13967DC0)

4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345000)


6: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)

7: Levier (Numéro de commande 40684000)*

8: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)*

* Accessoires optionnels

32 168 DC0 MINTA MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, juin 2005 – octobre 2015

- 1: Levier (Numéro de commande 46015DC0)
- 2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46025DC0)
- 3: Cartouche
- (Numéro de commande 46048000)
- 4: Bec extractible (Numéro de commande 46590DC0)
- 4.1: Mousseur (Numéro de commande 13967DC0)
- 4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46345000)
- 6: Ressort de rappel (Numéro de commande 07240000)