


32 179 DC0 K7 MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, août 2016 – maintenant

- 1: Levier (Numéro de commande 46729DC0)
 - 2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46116DC0)
 - 3: Accordement à vis (Numéro de commande 46460000)
 - 4: Cartouche

(Numéro de commande 46374000)
 - 5: Brise-jet (Numéro de commande 46718DC0)
 - 6: Cône (Numéro de commande 07970000)
 - 7: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46671000)
 - 8: Raccord instantané (Numéro de commande 46338000)
 - 9: Douchette extractible (Numéro de commande 64158DC0)
 - 9.1: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
 - 10: Nipple de guidage (Numéro de commande 46730DC0)
 - 11: Clef platte SW 46 mm à 6 pans (Numéro de commande 19017000)*
- * Accessoires optionels