


## 32 752 000 EUROECO MITIGEUR ÉVIER



### PIÈCES DE RECHANGE, mars 2018 – maintenant

1: Levier (Numéro de commande 46644000)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46243000)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Bec tubulaire (Numéro de commande 13049000)

4.1: Joint torique (Numéro de commande 0128500M)

4.2: Clip de sécurité (Numéro de commande 0485300M)


4.3: Mousseur (Numéro de commande 13928000)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46249000)

6: Clef platte SW 46 mm à 6 pans (Numéro de commande 19017000)\*

\* Accessoires optionnels

## 32 752 000 EUROECO MITIGEUR ÉVIER



### PIÈCES DE RECHANGE, décembre 2008 – mars 2018

1: Levier (Numéro de commande 46644000)

2: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 46243000)

3: Cartouche

(Numéro de commande 46048000)

4: Bec tubulaire (Numéro de commande 13049000)

4.1: Joint torique (Numéro de commande 0128500M)

4.2: Clip de sécurité (Numéro de commande 0485300M)

4.3: Mousseur (Numéro de commande 13928000)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46249000)

6: Flexible de raccordement (Numéro de commande 46255000)

7: Clef platte SW 46 mm à 6 pans (Numéro de commande 19017000)\*

\* Accessoires optionels