




## 37 049 000 RÉSERVOIR DE CHASSE WC



### PIÈCES DE RECHANGE, novembre 2008 – maintenant

- 1: Capot protecteur (Numéro de commande 43539000)
- 2: Levier (Numéro de commande 43519000)
- 3: Soupape d'évacuation Servo (Numéro de commande 43486000)
- 3.1: Piston d'évacuation complet (Numéro de commande 43544000)
- 3.1.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 43808000)
- 4: Culot pour soupape et réducteur de flux  
  
(Numéro de commande 43542000)
- 5: Robinet flotteur (Numéro de commande 43537000)
- 5.1: Bouchon d'obturation et cache-arrivée (Numéro de commande 37125000)
- 5.2: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 5.2.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)
- 5.3: Tête de vanne  
  
(Numéro de commande 43536000)
- 5.4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 5.5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 5.6: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 5.7: Réducteur (Numéro de commande 42356000)
- 5.8: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*
- 6: Traverse (Numéro de commande 43526000)
- 7: Flexible (Numéro de commande 43349000)
- 8: Robinet d'arrêt d'équerre (Numéro de commande 43821000)
- 9: Tube de chasse encastrée (Numéro de commande 43908000)
- 9.1: Joint torique 35 x 2 (Numéro de commande 4388000M)

\* Accessoires optionels