


## 38 894 000 RAPID SL RAPID SL SET 3 EN 1 POUR WC




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- réservoir 6 - 9 l
- hauteur: 1,13 m
- pour installation murale
- châssis en acier finition époxy
- pour habillage sec
- avec connexions fixes
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- livré avec matériel de fixation
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- fixation céramique
- with vertical traverse for WC ceramics with small bearing area (< 205 mm)
- écartement des fixations 180/230 mm
- coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
- réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière
- classe silence I DIN 41 09
- réservoir isolé contre la condensation
- Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies
- avec raccordement de tube sans outils
- gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
- 2 angles paroi avec matériel de fixation
- avec plaque de recouvrement Skate
- pour commande 2 volumes
- blanc alpin
- Vitra-WC S50 5318 with WC-seat with lowering automatic 72-003-009



## 38 894 000 RAPID SL RAPID SL SET 3 EN 1 POUR WC



### PIÈCES DE RECHANGE, novembre 2009 – maintenant

- 1: Boulon fileté (Numéro de commande 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 2.1: Bevestiging (Numéro de commande 43511SH0)
- 2.2: Nez de jonction (Numéro de commande 37119000)
- 3: Coude de départ en PP Ø 90 mm (Numéro de commande 42327000)
- 4: Manchon adaptation

(Numéro de commande 42242000)

- 5: Collier de fixation complet (Numéro de commande 42243000)
- 6: Regard d'inspection (Numéro de commande 66791000)
- 7: Robinet flotteur (Numéro de commande 37095000)
- 7.1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 7.1.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)
- 7.2: Tête de vanne

(Numéro de commande 43536000)

- 7.3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 7.4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 7.5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7.6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*
- 8: Fixation pour flotteur (Numéro de commande 42246000)
- 9: Tube d'alimentation (Numéro de commande 42233000)
- 9.1: Joint torique 35 x 2 (Numéro de commande 0319100M)
- 10: Robinet d'arrêt d'équerre (Numéro de commande 43821000)
- 11: Système double chasses AV1 (Numéro de commande 42320000)
- 11.1: Extension pour tuyau de trop-plein (Numéro de commande 42313000)
- 11.2: Tube capillaire (Numéro de commande 42319000)
- 11.3: Joint 1/2" (Numéro de commande 42310000)
- 12: Robinet à siège pour GD2 (Numéro de commande 42315000)
- 13: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)
- 14: Plaque de commande (Numéro de commande 38862SH0)
- 14.1: Vis de rosace (Numéro de commande 6636200M)
- 14.2: Cadre de plaque (Numéro de commande 43207000)
- 14.3: Rallonge de fixation (Numéro de commande 4308500M)\*
- 15: Set retro-fit

(Numéro de commande 38796000)\*

- 16: Set d'isolation phonique (Numéro de commande 37131000)\*

\* Accessoires optionels