


27 468 000 **RAINSHOWER F-SERIES 10" DOUCHE DE PLAFOND 1 JET**


PIÈCES DE RECHANGE, octobre 2018 – maintenant

1: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)

2: Filtre (Numéro de commande 48007000)



27 468 000 **RAINSHOWER F-SERIES 10" DOUCHE DE PLAFOND 1 JET**



PIÈCES DE RECHANGE, février 2012 – octobre 2018

1: Filtre (Numéro de commande 48007000)

27 468 000 **RAINSHOWER F-SERIES 10" DOUCHE DE PLAFOND 1 JET**

PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2010 – février 2012

1: Tube d'alimentation (Numéro de commande 07467000)

2: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)

3: Filtre (Numéro de commande 47135000)

4: Raccord anti torsion métallique 1/2 (Numéro de commande 45296000)

