


28 990 AL0 TALENTOFILL SYSTÈME DE REMPLISSAGE, DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN POUR BAIGNOIRES



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: brushed hard graphite
- pour baignoires standards avec vidage sur le côté court
- livré sans set de finition
- avec siphon et coude d'évacuation à 45°
- sans rupteur de conduite
- seulement avec rupteur de conduite
- ou flexible de raccordement (28 995 000)



28 990 AL0 TALENTOFILL SYSTÈME DE REMPLISSAGE, DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN POUR BAIGNOIRES

PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2017 – maintenant

1: Partie d'entrée avec mousseur (Numéro de commande 29009000)

