


28 995 000 TALENTOFILL SET DE RACCORDEMENT 3/4"



DESCRIPTION DU PRODUIT

- avec aérateur encastré
- constitué de :
 - - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994
 - - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
- sans rosace (19 954 000)



Pure Freude
an Wasser



28 995 000 **TALENTOFILL SET DE RACCORDEMENT 3/4"**

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

PIÈCES DE RECHANGE, janvier 1996 – maintenant

1: Aérateur encastré (Numéro de commande 28994000)

2: Rosace (Numéro de commande 19954000)*

3: Set de raccordement 3/4" (Numéro de commande 28993000)*

* Accessoires optionels