

30 294 EN0 ESSENCE MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, mars 2018 – mai 2022

- 1: Levier (Numéro de commande 46927EN0)
- 2: Cartouche (Numéro de commande 46963000)
- 3: Douchette extractible (Numéro de commande 46965EN0)
- 4: Flexible (Numéro de commande 46964KK0)
- 5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 6: Filtre (Numéro de commande 0676800M)
- 7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)
- 8: Assemblage de fixation de la tige

(Numéro de commande 48384000)