

31 174 000 **ATLANTA MITIGEUR MURAL ÉVIER**



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Couleur: chromé
- finition GROHE Long-Life

## 31 174 000 ATLANTA MITIGEUR MURAL ÉVIER

**PIÈCES DE RECHANGE**, janvier 1988 – maintenant

1: Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge (Numéro de commande 45124000)

1.1: Fixation de la poignée

(Numéro de commande 45123000)

1.1.1: Insert encliquetable (Numéro de commande 0538600M)

2: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)

2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)

3: Ecrou chromé avec partie filetée (Numéro de commande 45040000)

3.1: Joint torique 15 x 2 (Numéro de commande 0311900M)

4: Bec en S (Numéro de commande 13084000)

4.1: Mousseur (Numéro de commande 13928000)

4.2: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.