


## 31 774 000 ATLANTA MÉLANGEUR ÉVIER




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- Croisillons Treflor
- têtes GROHE Long-Life
- finition GROHE Long-Life
- bec mobile
- mousseur
- graine d'attache



## 31 774 000 ATLANTA MÉLANGEUR ÉVIER



### PIÈCES DE RECHANGE, janvier 1981 – maintenant

1: Tête long-life 1/2" (Numéro de commande 11086000)

1.1: Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge (Numéro de commande 45124000)

1.1.1: Fixation de la poignée

(Numéro de commande 45123000)

1.1.1.1: Insert encliquetable (Numéro de commande 0538600M)

1.2: Tête long-life 1/2" (Numéro de commande 07146000)

1.2.1: Joint torique 6 x 2 (Numéro de commande 0128300M)

1.2.2: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)

1.2.3: Joint 1/2" (Numéro de commande 0529100M)

2: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46249000)

3: Graine d'attache (Numéro de commande 0116100M)

4: Bec tubulaire (Numéro de commande 13070000)

4.1: Mousseur (Numéro de commande 13928000)

4.1.1: Jeu pour mousseur M22+M24x1 (Numéro de commande 45002000)

4.2: Fixation de bec 3/4 jusqu'en 95 (Numéro de commande 45006000)

4.2.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)

4.2: Fixation de bec M22x1 depuis 95 (Numéro de commande 45499000)

4.2.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)