


## 31 817 000 ATLANTA MÉLANGEUR ÉVIER




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- Croisillons Treflor
- têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
- finition GROHE Long-Life
- bec mobile
- mousseur
- graine d'attache



## 31 817 000 ATLANTA MÉLANGEUR ÉVIER



### PIÈCES DE RECHANGE, janvier 1988 – maintenant

1: Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge (Numéro de commande 45124000)

1.1: Fixation de la poignée

(Numéro de commande 45123000)

1.1.1: Insert encliquetable (Numéro de commande 0538600M)

2: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)

2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)

3: Bec tubulaire (Numéro de commande 13070000)

3.1: Mousseur (Numéro de commande 13928000)

3.1.1: Jeu pour mousseur M22+M24x1 (Numéro de commande 45002000)

3.2: Fixation de bec 3/4 jusqu'en 95 (Numéro de commande 45006000)

3.2.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)

3.2: Fixation de bec M22x1 depuis 95 (Numéro de commande 45499000)

3.2.1: Joint torique 13,5 x 2,75 (Numéro de commande 0128500M)

4: Graine d'attache (Numéro de commande 0116100M)

5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46249000)