


33 782 000 K4 MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, mars 2016 – maintenant

1: Levier (Numéro de commande 46572000)

2: Cartouche

(Numéro de commande 46374000)

3: Douchette extractible (Numéro de commande 46575000)

3.1: Mousseur (Numéro de commande 13926000)

4: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)


5: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46346000)

6: Raccord instantané (Numéro de commande 46338000)

7: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*

* Accessoires optionnels

33 782 000 K4 MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2010 – mars 2016

1: Levier (Numéro de commande 46572000)

2: Cartouche

(Numéro de commande 46374000)

3: Douchette extractible (Numéro de commande 46575000)

3.1: Mousseur (Numéro de commande 13926000)

4: Flexible Metalflex (Numéro de commande 46174000)

5: Ressort de rappel (Numéro de commande 07240000)

6: Raccord instantané (Numéro de commande 46338000)


7: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46346000)

7.1: Butée (Numéro de commande 04174000)

8: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*

* Accessoires optionels

33 782 000 K4 MITIGEUR ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, mai 2005 – septembre 2010

1: Levier (Numéro de commande 46572000)

2: Cartouche

(Numéro de commande 46374000)

3: Douchette extractible (Numéro de commande 46575000)

3.1: Mousseur (Numéro de commande 13926000)

4: Butée (Numéro de commande 04174000)

5: Flexible Metalflex (Numéro de commande 46174000)

6: Ressort de rappel (Numéro de commande 07240000)

7: Raccord instantané (Numéro de commande 46338000)

8: Ensemble de fixation universel pour robinets (Numéro de commande 46346000)