


37 093 000 ROBINET FLOTTEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- 3/8"
- pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte
- sans pièce de compensation des écarts
- plaque de recouvrement, étranglement
- raccourcir de max. 100 mm



37 093 000 ROBINET FLOTTEUR



PIÈCES DE RECHANGE, décembre 2003 – maintenant

1: Raccord flottant (Numéro de commande 43262000)

2: Levier (Numéro de commande 43734000)

2.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)

3: Tête de vanne

(Numéro de commande 43536000)

4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)

5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)

6: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)

7: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*

* Accessoires optionels