



- Couleur: chromé
- 3/8"
- application universelle
- sans pièce de compensation des écarts
- raccourcir de max. 100 mm



37 095 000 **ROBINET FLOTTEUR**



PIÈCES DE RECHANGE, mars 2021 – maintenant

1: Levier (Numéro de commande 43734000)

1.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)

2: Tête de vanne

(Numéro de commande 43536000)

3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)

4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)

5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)

6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*

* Accessoires optionels