


## 38 539 001 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, HAUTEUR: 1,13 M**



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- pour mur porteur
- châssis en acier finition époxy
- pour cloison creuse, complètement pré-monté
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- homologué TÜV
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
- écartement des fixations 180/230 mm
- coude d'évacuation
- réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
- réduction Ø 90/110 mm
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- GD 2 réservoir 6 - 9 litre
- réglage d'usine 3 et 6l
- mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- alimentation latérale ou par l'arrière
- classe silence I DIN 41 09
- réservoir isolé contre la condensation
- trappe de visite:- à monter sans outils- fermé pendant phase de construction
- montage horizontal ou vertical
- avec équerres murales (38 558 00M)
- avec set d'isolation phonique (37 131 000)
- pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



## 38 539 001 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, HAUTEUR: 1,13 M**



### PIÈCES DE RECHANGE, octobre 2021 – maintenant

- 1: Boulon fileté (Numéro de commande 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 2.1: Bevestiging (Numéro de commande 43511SH0)
- 2.2: Nez de jonction (Numéro de commande 37119000)
- 3: Coude de départ en PP Ø 90 mm (Numéro de commande 42327000)
- 4: Manchon adaptation  
  
(Numéro de commande 42242000)
- 5: Collier de fixation complet (Numéro de commande 42243000)
- 6: Regard d'inspection (Numéro de commande 66791000)
- 7: Robinet flotteur (Numéro de commande 37095000)
- 7.1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 7.1.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)
- 7.2: Tête de vanne  
  
(Numéro de commande 43536000)
- 7.3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 7.4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 7.5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7.6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*
- 8: Fixation pour flotteur (Numéro de commande 42246000)
- 9: Tube d'alimentation (Numéro de commande 42233000)
- 9.1: Joint torique 35 x 2 (Numéro de commande 0319100M)
- 10: Système double chasses AV1 (Numéro de commande 42320000)
- 10.1: RALLONGE (Numéro de commande 42313000)
- 10.2: Tube capillaire (Numéro de commande 42319000)
- 10.3: Joint 1/2" (Numéro de commande 42310000)
- 11: Robinet à siège pour GD2 (Numéro de commande 42315000)
- 12: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)
- 13: Set d'isolation phonique (Numéro de commande 37131000)
- 14: prise d'eau (Numéro de commande 48561000)
- 15: Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS (Numéro de commande 4 0899000)\*
- 16: Xtra wall brackets, flexible placing (Numéro de commande 38733000)\*
- 17: Rallonge d'alimentation (Numéro de commande 38629000)\*
- 18: Accessoire (Numéro de commande 38779000)\*
- 19: Adaptateur 4,5 l pour réservoir GD2 (Numéro de commande 42333000)\*
- 20: Set retro-fit

(Numéro de commande 38796000)\*

\* Accessoires optionnels