



## 43 537 000 **ROBINET FLOTTEUR**



### **PIÈCES DE RECHANGE**, mars 2013 – maintenant

1: Bouchon d'obturation et cache-arrivée (Numéro de commande 37125000)

2: Levier (Numéro de commande 43734000)

2.1: Joint 1/2" (Numéro de commande 4377000M)

3: Tête de vanne

(Numéro de commande 43536000)

4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)

5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)

6: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)

7: Réducteur (Numéro de commande 42356000)

8: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*

\* Accessoires optionels